

乌达区协鑫东立颗粒硅及配套项目水源井改迁工程

核查报告

2023 年 06 月 07 日会同建设单位对乌海市乌达区自来水有限公司进行了踏勘。

一、现场情况

本项目位于内蒙古自治区乌海市乌达区五虎山矿工人村西南侧 130m 处，水源井 1 坐标：E106° 41'34.744" ， N39° 29'57.456" ；水源井 2 坐标：E106° 41'34.676" ， N39° 30'10.559" 。主要建设内容新建 2 口水源井及配套设施；新建供水管网工程：管材为 PE 管，其中双管同沟 DN200 铺设 3200 米及 1730 米，DN110 管道 580 米，及其配套设施。

	
水源井 1 厂址现状	水源井 1 厂址现状
	
水源井 2 厂址现状	水源井 2 厂址现状

二、与环评相符情况

经现场踏勘，项目为未开工建设，该项目周围情况与环评报告描述基本一致。

专家组组长： 

2023 年 6 月 10 日